070403


070403/0930 REV D
TURN OFF POWER BEFORE SERVICING FUSES!
TURN OFF POWER BEFORE SERVICING FUSES!
LM1036
LM3886
LM3886
LM4860
FAN L
FAN R
BR1
LEFT
RIGHT
BASS
TREB
BAL
VOL
10 ohm //2uH
10 ohm //2uH
R out
L out
4700u35v
4700u35v
4700u35v
4700u35v
100u35v
100u35v
100